



CLUB DE GOLF CACHAGUA
CACHAGUA - ZAPALLAR - CHILE

INFORME SIGUIENTE VISITA EN NOVIEMBRE DE 2016



VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE - HOYO N° 1



En la actualidad el tee de hombre está alineada a la izquierda del fairway. Los árboles en la izquierda rough entre los 150 y 100 yard marcadores fueron destruidos por una tormenta en 2015. Algunas pelotas del tee de hombres están con efecto de hook y va a las canchas de tenis sobre los arbustos. Las vistas hacia el océano desde el tee están bloqueada por ramas inferiores.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE - HOYO N°1



Proponemos girar el eje de la tee de modo que apunte hacia el centro del fairway. También proponemos replantar árboles en la izquierda rough entre los marcadores 150 y 100 yards. También estamos proponiendo plantar algunos árboles en el borde del hoyo junto a las canchas de tenis para aumentar la seguridad. Además proponemos quitar las ramas inferiores a la derecha del tee, para que los jugadores puedan obtener una vista del océano desde el tee.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N° 1



En la actualidad el bunker de atrás es apenas visible. El pequeño lago es también apenas visible.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°1



Proponemos subir búnker de atrás para hacerlo visible. Hemos decidido no añadir ningún búnkers adicional debido al tamaño del green y que es el primer hoyo. Por el momento no hemos propuesto para elevar el nivel de las aguas del lago pequeño por razones económicas, pero la pregunta es el uso de un aireador debido al costo de la electricidad.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N° 1



En la actualidad el bunker de atrás es apenas visible. El pequeño lago es también apenas visible.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - OPCION N°2 - HOYO N°1



Proponemos subir búnker de atrás para hacerlao visible. Hemos decidido no añadir ningún búnkers adicional debido al tamaño del green y que es el primer hoyo. En la opción n°2, estamos proponiendo aumentar el lago y elevar su nivel para hacerla más visible y aumentar su capacidad.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°2



En la actualidad el green búnker de atrás es apenas visible. El tee damas no es plano, demasiado ancho y cae en la parte delantera.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°2



Proponemos subir el búnker de atrás del green para hacerlo visible. También proponemos aplanar y reducir el tamaño del tee damas.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°2




En la actualidad el green búnker de atrás es apenas visible. El tee damas no es plano, demasiado ancho y cae en la parte delantera.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - OPCION N°2 - HOYO N°2



Proponemos subir el búnker de atrás del green para hacerlo visible. También proponemos aplanar y reducir el tamaño del tee damas. Esta imagen muestra también la ampliación del lago que estamos proponiendo en la opción n°2.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°3



Algunos árboles a la izquierda de la zona de landing fueron destruidos por una tormenta en 2015. El bloque de los árboles a la derecha de la zona de landing existe un bloque de la misma especie y edad. Desde la zona de landing todo el complejo del green no es visible y no hay puntos de referencia para los jugadores para reconocer ubicación del green. Varios árboles muertos y ramas quebradas alrededores el green deben ser eliminados. El green sí es extremadamente pequeño. Hay también poca protección detrás del green desde pelotas cayendo desde el hoyo n°8.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°3



Proponemos a replantar árboles a la izquierda de la zona de landing para reemplazar los perdidos durante la tormenta de 2015. Dentro del bloque de árboles a la derecha de la zona de landing, proponemos plantar algunos árboles jóvenes de la misma especie con otras especies. La intención es plantar árboles que sean capaz de sustituir aquellos que van a morir o ser dañados por una nueva tormenta y para evitar un bloque de la misma especie en el caso de una enfermedad. Estamos proponiendo para colocar un nuevo búnker a la izquierda del green para definir el borde izquierdo del green desde la zona de landing. También estamos proponiendo aumentar el tamaño del green a la derecha lo que permitirá hacer visible el green desde la zona de landing. Proponemos que los árboles muertos y ramas quebradas que rodean el green se eliminen. También estamos proponiendo para plantar árboles detrás del green para dar una mejor protección desde el hoyo n°8.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°3



Algunos árboles a la izquierda de la zona de landing fueron destruidos por una tormenta en 2015. El bloque de los árboles a la derecha de la zona de landing existe un bloque de la misma especie y edad.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 3



Proponemos a replantar árboles a la izquierda de la zona de landing para reemplazar los perdidos durante la tormenta de 2015. Dentro del bloque de árboles a la derecha de la zona de landing, proponemos plantar algunos árboles jóvenes de la misma especie con otras especies. La intención es que plantaba árboles que será capaz de sustituir aquellos que van a morir o ser dañada por una nueva tormenta y para evitar un bloque de la misma especie en el caso de una enfermedad.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°3



Desde la zona de landing todo el complejo del green es invisible y no hay puntos de referencia para los jugadores para conocer los límites del green. Varios árboles muertos y ramas quebradas alrededores el green deben ser eliminados. El green sí es extremadamente pequeño. Hay también poca protección detrás del green desde pelotas cayendo desde el hoyo n°8.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°3



Estamos proponiendo elevar un nuevo búnker a la izquierda del green para definir el borde izquierdo del green desde la zona de landing. También estamos proponiendo para aumentar el tamaño del green a la derecha que permitan la nueva derecha del green para ser visibles desde la zona de landing. También estamos proponiendo que los árboles muertos y ramas quebradas que rodean el green quitarse. También estamos proponiendo para plantar árboles detrás del green para dar una mejor protección desde el hoyo n°8.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°4



En la actualidad algunos jugadores están teniendo dificultades a cruzar el lago desde el tee del varones/seniors. El comienzo del fairway es muy amplia, especialmente a la derecha hay espacio para agrandar el lago existente. Aproximadamente a 100 yardas del green, algunos forestación puede proponerse. El green cae fuertemente desde atrás hacia delante. El búnker a la derecho del green requiere actualización. Algunas pelotas se va a la izquierda del green hacia la valla.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°4



Proponemos ampliar el actual tee varones/seniors o construir uno nuevo de modo que la mayoría handicap alto pueden cruzar el lago. También estamos proponiendo para agrandar la laguna a la derecha utilizando un área del fairway la que está fuera de juego y ligeramente hacia el fairway del hoyo n°8. También sugerimos que el lago sea excavados del exceso de sedimentos. Todas estas modificaciones permitirá una gran capacidad de almacenamiento de agua. Aproximadamente a 100 yardas del green, proponemos hacer algunas forestaciones. Esto permitirá una regeneración de la zona en el caso de perdida de árboles caso de perdidas en el futuro. Proponemos a actualizar el búnker a la derecha del green y construir un nuevo búnker a la izquierda para retener las pelotas que van hacia el fuera de cancha.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°4



En la actualidad algunos jugadores están teniendo dificultades a cruzar el lago desde el tee del varones/seniors. El comienzo del fairway es muy amplia, especialmente a la derecha. También hay espacio para agrandar el lago existente.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°4



Proponemos ampliar la actual tee varones/seniors o construir uno nuevo de modo que la mayoría de jugadores de alto handicap pueden cruzar el lago. También estamos proponiendo para el alargue de la laguna a la derecha utilizando un área del fairway lo que está fuera de juego y ligeramente hacia el fairway del hoyo n°8. También sugerimos que la laguna sea excavada del exceso de sedimentos. Todas estas modificaciones permitirá una gran capacidad de almacenamiento de agua.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°4



Aproximadamente a 100 yardas del green, algunos forestación puede hacerse a la derecha. El green laderas fuertemente desde atrás hacia delante. El búnker a la derecha del green requiere actualización. Algunas pelotas se va a la izquierda del green a un fuera de cancha.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°4



Aproximadamente a 100 yardas del green, nos proponemos hacer algunas forestaciones. Esto permitirá una regeneración de la zona en el caso de árboles que se puedan perder en el futuro. Proponemos a actualizar el búnker a la derecha del green y para construir un nuevo búnker a la izquierda para retener las pelotas para que no se vaya el fuera de cancha.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°5



En la actualidad los tees varones están alineadas hacia la izquierda del fairway en este ligero dog-leg a la derecha. Junto a los tees a la derecha, detrás del green del hoyo n°11, los jugadores procedentes del green del hoyo n°7 son vulnerables a ser afectados por una pelota. Algunas ramas del árbol de la izquierda al comienzo del fairway están bloqueando el juego. El búnker a la derecha en el green es difícil ver. El búnker a la izquierda es invisible. Detrás del green tiene poca vegetación lo que no ayuda al enmarcar el hoyo.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°5



Proponemos realinear los tees varones en el eje del hoyo. También estamos proponiendo plantar árboles junto a los tees detrás del green del hoyo n°11, para proteger a los jugadores procedentes del green del hoyo n°7. Además cortar algunas ramas en el árbol a la izquierda del comienzo del fairway. Proponemos renovar completamente el búnker a la derecha para hacerlo más visible. Búnker a la izquierda estamos proponiendo ampliar hacia la entrada del green. También estamos proponiendo plantar algunos árboles y arbustos detrás del green para encuadrar el hoyo.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°5



En la actualidad los tees varones están alineadas hacia la izquierda del fairway en este ligero dog-leg a la derecha. Junto a los tees a la derecha, detrás del green del hoyo n°11, los jugadores procedentes del green del hoyo n°7 son vulnerables a ser afectados por una pelota. Algunas ramas del árbol de la izquierda al comienzo del fairway están bloqueando el juego.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 5



Proponemos a realinear los tees varones en el eje del hoyo. También estamos proponiendo para plantar árboles junto a los tees detrás del green del hoyo n°11, para proteger a los jugadores procedentes del green del hoyo n°7. También estamos proponiendo para cortar algunas ramas en el árbol a la izquierda del comienzo del fairway.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°5



El búnker a la derecha del green debe ser completamente renovado ya que es difícil ver. El búnker a la izquierda es invisible se proponer hacer visible. Detrás del green tiene poca vegetación lo que no ayuda al enmarcar el hoyo.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N°5



También estamos proponiendo renovar completamente el búnker a la derecha y hacerlo más visible, búnker a la izquierda estamos proponiendo ampliar hacia la entrada del green. También estamos proponiendo plantar algunos árboles y arbustos detrás del green encuadrar el hoyo.

VISTA EXISTENTE DESDE DETRAS DEL GREEN - HOYO N°5



Detrás del green tiene poca vegetación lo que no ayuda al bastidor el hoyo.

PROPUESTA VISTA DESDE DETRAS DEL GREEN - HOYO N°5



Estamos proponiendo plantar algunos árboles y arbustos detrás del green encuadrar el hoyo.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°6



En la actualidad todos los tees están alineados a la parte derecha del fairway inclinado en este dog-leg izquierda. En la entrada del green a la izquierda, existe un pequeño árbol que está bloqueando el acceso al green para el jugador de hándicap bajo que necesita ser reemplazado. En la entrada del green a la derecha, las pelotas pueden rodar hacia abajo por la pendiente hacia el próximo hoyo con bastante facilidad. El búnker a la derecha del green es apenas visible. Los dos búnkers en la parte de atrás del green no son visibles.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°6



Proponemos a realinear todos los tees hacia la parte izquierda del fairway en este dog-leg izquierda inclinado, para que los jugadores están mejor alineadas. En la entrada del green a la izquierda, plantar otro árbol al sustituir el árbol pequeño que sólo está bloqueando el jugador de hándicap bajo. En la entrada del green a la derecha, para evitar las pelotas rueden hacia abajo por la pendiente, proponemos dejar un denso rough. Esto debería ayudar a retener las pelotas. También proponemos extender el búnker de la derecha hacia la entrada del green para hacerlo más visible. Proponemos elevar la parte posterior del búnker a la izquierda para hacerlao visible.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE DAMAS - HOYO N°6



En la actualidad todos los tees están alineados a la parte derecha del fairway inclinado en este dog-leg izquierda.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE DAMAS - HOYO N°6



Proponemos a realinear todos los tees hacia la parte izquierda del fairway en este dog-leg inclinado, así los jugadores están mejor alineadas.

VISTA EXISTENTE DE LOS TEES DEL FAIRWAY - HOYO N°6



En la actualidad todos los tees están alineados a la parte derecha del fairway inclinado en este dog-leg izquierda.

PROPUESTA VISTA DE LOS TEES DEL FAIRWAY - HOYO N°6



Proponemos a realinear todos los tees hacia la parte izquierda del fairway en este dog-leg izquierda inclinado, así que los jugadores están mejor alineadas.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°6



En la entrada del green a la izquierda, un pequeño árbol está bloqueando el acceso a el green para el jugador de hándicap baja que necesita ser reemplazado. En la entrada del green a la derecha, las pelotas pueden rodar hacia abajo por la pendiente hacia el próximo hoyo con bastante facilidad. El búnker a la derecha es apenas visible. Los dos búnkers en la parte de atrás del green no son visibles.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N°6



En la entrada del green a la izquierda, plantar otro árbol al sustituir el árbol pequeño que sólo está bloqueando el jugador de hándicap bajo. En la entrada del green a la derecha, evitar las pelotas rodando hacia abajo hacia el hoyo siguiente, estamos proponiendo dejar un denso rough. Esto debería ayudar a retener las pelotas. También estamos proponiendo extender el green búnker de derecho hacia la entrada del green hacerla más visible. También estamos proponiendo elevar la parte posterior del búnker a la izquierda hacerla visible.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°7



En la actualidad el búnker frontal no tiene ningún valor estratégico y sólo está afectando al jugador de hándicap muy alto. La vista del búnker del green está parcialmente bloqueada por ramas. El lado derecho del green en la base de la pendiente se acumula agua. Hay margen para ampliar los tees atrás tras la pérdida de árboles tras la tormenta.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°7



Proponemos que se retire la arena fuera del búnker frontal y dejar el búnker como una búnker de pasto. Esto va a facilitar el juego para el jugador de hándicap muy alto. También estamos proponiendo para extender el búnker del green lo que de más estrategia al juego. También estamos proponiendo para eliminar algunas ramas para hacer el búnker más visible desde el tee. Hay una posibilidad de ampliar el largo del hoyo, dado que los árboles se perdieron detrás en las tormentas hacer tee negro.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEES - HOYO N°7



En la actualidad el búnker frontal no tiene ningún valor estratégico y sólo está afectando al jugador de hándicap muy alto. La vista del búnker está parcialmente bloqueado por ramas. El lado derecho del green en la base de la pendiente es necesario hacer un drenaje. Hay margen para ampliar los tees atrás tras la pérdida de árboles de la tormenta.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEES - HOYO N°7




Proponemos que se retire la arena fuera del búnker frontal y dejar el búnker como una búnker de pasto. Esto va a facilitar el juego para el jugador de hándicap muy alto. También estamos proponiendo extender el bunker lo que da más estrategia de juego. También proponemos eliminar algunas ramas hacer el búnker más visible desde el tee. Hay una posibilidad de ampliar la longitud del hoyo, a medida que los árboles se perdieron detrás del tee negro.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°8



En la actualidad los jugadores procedentes del green hoyo n°7 a los tees del hoyo n°8 están vulnerables a ser afectados por pelotas de golf. Al comienzo del fairway a la izquierda hay un arbusto que está bloqueando el lugar en el eje del hoyo. Al comienzo del fairway a la derecha, hay un área que el lago puede ser ampliado. Aproximadamente al marcador de 100 yardas, el árbol de la izquierda del fairway necesita tener algunas ramas cortadas, ya que están en el eje de juego. A la derecha, aproximadamente a 30 metros antes del green, un pequeño árbol necesita un corte de ramas, ya que está bloqueando la vista del búnker del green. El búnker a la derecha del green y el búnker de atrás del green son apenas visibles.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°8



Proponemos plantar árboles junto a los tees detrás del green del hoyo n°11, para proteger a los jugadores procedentes del green del hoyo n°7. También estamos proponiendo retirar el arbusto pequeño a la izquierda al comienzo del fairway ya que está en el eje de juego. También estamos proponiendo el agrandar el lago a la derecha al comienzo del fairway. Se propone eliminar algunas ramas en el árbol aproximadamente a 100 yardas del green, ya que están en el eje de juego. También estamos proponiendo eliminar algunas ramas de un árbol aproximadamente a 30 yardas del green, que es el bloquea de la vista el búnker de la derecha en el green. También estamos proponiendo renovar el búnker a la derecha del green y extender lo hacia la entrada del green para hacerlo más visible y poner en juego. También estamos proponiendo enaltar el búnker en la parte de atrás del green para hacerla más visible.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°8



Al comienzo del fairway a la izquierda hay un arbusto que está bloqueando en el eje del hoyo.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 8



Estamos proponiendo para retirar el arbusto pequeño a la izquierda al comienzo del fairway como está en el eje de juego.

VISTA EXISTENTE DEL LAGO - HOYO N°8



Al comienzo del fairway a la derecha, hay un área para ampliar el lago.

PROPUESTA VISTA DEL LAGO - HOYO N°8



Estamos proponiendo agrandar el lago a la derecha al comienzo del fairway.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°8



Aproximadamente al marcador de 100 yardas, el árbol de la izquierda del fairway cortar algunas ramas ya que están en el eje de juego. A la derecha, aproximadamente a 30 yardas a delante del green, un pequeño árbol necesita un corte de ramas, ya que están bloqueando la vista del búnker del green. El búnker a la derecha del green y el búnker de atrás del green son apenas visibles.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 8



Estamos proponiendo para eliminar algunas ramas en el árbol aproximadamente a 100 yardas del green, como están en el eje de juego. También estamos proponiendo para eliminar algunas ramas de un árbol aproximadamente a 30 yardas del green, que bloquea de la vista el búnker de la derecha del green. Proponemos renovar el búnker a la derecha y extenderlo hacia la entrada del green para hacerla más visible y en juego. También estamos proponiendo levantar el búnker en la parte de atrás del green para hacerla más visible.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°9



En la actualidad, el arbusto detrás de las tee damas es bloqueando la vista de una gran parte de la primera zona de landing. Los tees están alineadas hacia la parte izquierda del hoyo y algunas pelotas están siendo sliced en el primer hoyo. Desde la primera y la segunda zona de landing, los búnkers son apenas visibles. Además aproximadamente a 50 yardas del green, un montículo a la deracha que es el bloqueo de la vista el búnker de la derecha del green.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°9



Proponemos a podar severamente el arbusto detrás del tee damas, de modo que hay una visión más abierta hacia el eje del hoyo. También estamos proponiendo algunos nuevos tees a construir, que estén más en el eje del hoyo. Las tee damas utilizaría un viejo tee. También estamos proponiendo elevar el búnker a la izquierda del green hacerlo más visible y unir los otros búnkeres en uno. También estamos proponiendo quitar un montículo a la derecha aproximadamente a 50 yardas del green, hacer el bunker a la derecha más visible. Proponemos levantar el búnker a la derecha hacerlo más visible y reducir su tamaño en la parte posterior.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°9



En la actualidad, el arbusto detrás de las tee damas está bloqueando la vista de una gran parte de la primera zona de landing. Los tees están alineadas hacia la parte izquierda del hoyo y algunas pelotas están siendo sliced en el primer hoyo.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°9



Proponemos podar severamente el arbusto detrás del tee damas, de modo que hay una visión más abierta hacia el eje del hoyo. También estamos proponiendo algunos nuevos tees a construir, para que estén más en el eje del hoyo. Las tee damas sería utilizar un viejo tee.

VISTA EXISTENTE DESDE EL SEGUNDO ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°9



Desde la primera y la segunda zona de landing, los búnkers son apenas visibles. Además aproximadamente a 50 yardas del green, un montículo a la derecha bloqueando la vista del búnker de la derecha.

PROPUESTA VISTA DESDE EL SEGUNDO ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°9



Proponemos elevar el búnker a la izquierda para hacerlo más visible y unir los búnkeres en uno. También estamos proponiendo quitar un montículo a la derecha aproximadamente a 50 yardas del green, para hacer el búnker a la derecha más visible. También estamos proponiendo levantar el búnker a la derecha para hacerla más visible y para reducir su tamaño en la parte posterior.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°10



En la actualidad los tees están alineadas a la parte izquierda del fairway. Desde los tees no puedes ver la playa o el océano. Desde los tees el fairway carece de toda definición. A partir de la marca de 150 yardas hacia el green cuesta arriba se puede ver la bandera pero apenas el green búnker a la izquierda.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°10



Proponemos desplazar los tees existente fuera de los árboles para tenerlos más en el eje de juego. También proponemos elevarlos de modo que los jugadores pueden tener una vista de la playa y el océano. También proponemos un nuevo fairway búnker a la derecha entre 275 y 290 yardas desde el tee atrás en esta subida. Esto ayudará a enmarcar el fairway un poco más e integrar una estrategia para el hoyo. También estamos proponiendo colocar un nuevo green búnker a la derecha. Esto debería ayudar a encuadrar mejor el green, traer alguna estrategia de juego y ayudar a reducir las pelotas que van a la derecha. También proponemos agregar y aumentar el montículo a la derecha alrededor del green para ayudar a detener las pelotas. También estamos proponiendo renovar el green búnker a la izquierda para hacerlo más visible. Estas modificaciones deberían aportar una mayor estrategia a este hoyo.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEES - HOYO N° 10



En la actualidad los tees están alineadas a la parte izquierda del fairway. Desde los tees que no puede ver la playa o el océano. Desde los tees el fairway carece de toda definición.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEES - HOYO N° 10



Proponemos desplazar los tees existente fuera de los árboles para tenerlos más en el eje de juego. También estamos proponiendo elevar el tee de modo que los jugadores pueden tener una vista de la playa y el océano. También estamos proponiendo un nuevo fairway búnker a la derecha entre 275 y 290 yardas desde el tee atrás en esta subida fairway. Esto ayudará a enmarcar el fairway un poco más e integrar una estrategia sobre el hoyo.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEES - HOYO N° 10




A partir del marcador de 150 yardas hacia el green arriba, puede verse la bandera pero apenas el green búnker a la izquierda.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEES - HOYO N°10



Estamos proponiendo colocar un nuevo green búnker a la derecha. Esto ayudará a encuadrar mejor el green, traer alguna estrategia de juego y ayudar a las pelotas se van a la derecha. También proponemos agregar y aumentar el montículo a la derecha alrededor del green para ayudar a detener las pelotas. También estamos proponiendo renovar el green búnker a la izquierda para hacerlo más visible. Estas modificaciones deberían aportar una mayor estrategia a este hoyo.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°11



En la actualidad tanto en el lado izquierdo y el derecho en los tees, la densidad de los árboles es un poco baja. El fairway en la primera zona de landing no es muy amplio. El área del árbol a la derecha de la primera zona de landing no está muy limpio y no facilita el juego. La segunda área de landing tampoco es muy amplia y los dos fairway búnkers no son visibles. En el rough, cerca de la segunda zona de landing, los árboles no son muy denso debido a la pérdida de árboles en la tormenta. El green búnker atrás necesita ser renovado para detener las pelotas correctamente.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N° 11



Proponemos plantar algunos árboles a la izquierda y a la derecha de los tees para aumentar la densidad y reemplazar árboles para el futuro. También proponemos ampliar el fairway en la primera zona de landing a la derecha hacia los árboles y limpiar la zona de árboles y nivelar el suelo a la derecha de la primera zona de landing para facilitar el juego. También proponemos ampliar el fairway a la izquierda en la segunda área de landing y mover más atrás los búnkers existentes. Esto es posible dado que el riego sería cambiado a círculo completo. Proponemos replantar árboles en esta área para sustituir los árboles perdidos durante la tormenta. También proponemos renovar el green búnker atrás para retener las pelotas y hacerlo un poco más visible.

VISTA EXISTENTE DE LA SEGUNDO ZONA DE LANDING - HOYO N° 11



La segunda área de landing tampoco es muy amplia y los dos fairway búnkers no son muy visibles. En el rough, cerca de la segunda zona de landing, los árboles no son muy denso debido a la pérdida de árboles en la tormenta.

PROPUESTA VISTA DE LA SEGUNDO ZONA DE LANDING - HOYO N°11



También proponemos ampliar el fairway a la izquierda en la segunda área de landing y mover más atrás los búnkers existentes. Esto es posible ya que el riego sería cambiado a círculo completo. También proponemos replantar árboles en esta área para sustituir los árboles perdidos durante la tormenta.

VISTA EXISTENTE DEL BUNKER EN LA PARTE TRASERA - HOYO N°11




El green búnker atrás necesita ser renovado para detener las pelotas.

PROPUESTA VISTA DEL BUNKER EN LA PARTE TRASERA - HOYO N° 11




Proponemos renovar el green búnker atrás así pueda retener realmente las pelotas y hacerlo un poco más visible.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°12



En la actualidad existe un árbol muerto a la izquierda en el comienzo del hoyo, que no tiene valor estratégico. El área situada a la derecha en la zona de landing tiene mala calidad de pasto y no detiene las pelotas que ruedan hacia el fairway del hoyo n°11. La parte delantera del green es fuertemente inclinada y así es difícil de usar. Parte del green y el búnker a la derecha no es visible desde la zona de landing debido a algunas ramas.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°12



Proponemos a retirar el árbol muerto a la izquierda en el comienzo del hoyo, dado que no tiene valor estratégico. También proponemos renovar la zona de pasto a la derecha de la zona de landing, para dejar esta zona como rough colocando un rociador para ayudar al césped a crecer. Estos cambios deberían ayudar a evitar que las pelotas rueden hacia el fairway del hoyo n°11. También proponemos eliminar algunas ramas en el grupo de árboles a la derecha de manera que desde la zona de landing el jugador puede ver más del green y del búnker. Proponemos reducir la parte delantera del green como es inservible debido a la fuerte pendiente. Para compensar la pérdida de superficie estamos proponiendo que el green se extienda sobre el lado izquierdo hacia atrás. También estamos proponiendo que el búnker se extienda para entrar más en juego y también para ayudar a recoger las pelotas antes de rodar cuesta abajo.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°12



En la actualidad existe un árbol muerto a la izquierda en el comienzo del hoyo, que no tiene valor estratégico.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 12



Proponemos a retirar el árbol muerto a la izquierda en el comienzo del hoyo, como no tiene valor estratégico.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°12



En la actualidad la parte delantera del green es fuertemente inclinada y así es difícil de usar. Parte del green y del búnker a la derecha no es visible desde la zona de landing debido a algunas ramas.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°12



Proponemos eliminar algunas ramas del grupo de árboles a la derecha de manera que desde la zona de landing el jugador puede ver más del green y el búnker. También estamos proponiendo extender el búnker para entrar más en juego y también para ayudar a recoger pelotas antes de rodar cuesta abajo.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°12



En la actualidad la parte delantera del green es fuertemente inclinado y así es difícil de usar.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 12



Proponemos reducir la parte delantera del green como es inservible debido a la fuerte pendiente. Para compensar la pérdida de superficie estamos proponiendo que el green se extienda hacia el lado izquierdo.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°13



En la actualidad en este hoyo el fairway tiene pendiente de derecha a izquierda y los tees están alineados a la parte izquierda del fairway. Los bordes de los tees se mantienen como fairway. En la primera zona de landing algunas de las ramas de un árbol a la derecha están bloqueando el jugo en este dog-leg. A la izquierda el green búnker es invisible no dando valor estratégico a el green.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°13



Proponemos alinear los tees para que estén jugando hacia la parte derecha del fairway en esta inclinado fairway de derecha a izquierda. También estamos proponiendo que los bordes de los tees se mantengan como rough. También estamos proponiendo cortar algunas ramas del árbol a la derecha después de la primera zona de landing para facilitar el juego en este dog-leg. Proponemos que se retire la arena fuera del búnker invisible y dejar el búnker como una búnker de pasto. Además proponemos agregar un nuevo búnker a la izquierda del green y dar más valor estratégico, deteniendo las pelotas que puedan rodar hacia el hoyo n°6.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°13



En la actualidad este hoyo tiene un fairway con pendiente de derecha a izquierda, los tees están alineadas a la parte izquierda del fairway. Los bordes de los tees se mantienen como fairway.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 13



Proponemos realinear los tees por que se este jugando hacia la parte derecha del fairway en esta inclinado fairway de derecha a izquierda. También estamos proponiendo que los bordes de los tees se mantengan como rough.

VISTA EXISTENTE DE LA PRIMERA ZONA DE LANDING - HOYO N°13



En la primera zona de landing algunas de las ramas de un árbol a la derecha están bloqueando el jugo en este dog-leg.

PROPUESTA VISTA DE LA PRIMERA ZONA DE LANDING - HOYO N°13



Estamos proponiendo cortar algunas ramas del árbol a la derecha después de la primera zona de landing para facilitar el juego en este dog-leg.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°13



El green búnker de la izquierda no es visible lo que no da valor estratégico a el green.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 13



Proponemos que se retire la arena fuera del búnker invisible y dejar el búnker como una búnker de pasto. También estamos proponiendo agregar un nuevo búnker a la izquierda del green para agregar valor estratégico, y detener las pelotas que pueden rodar al hoyo n°6, esto también ayudará a enmarcar el green.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°14



En la actualidad el tee de hombres es demasiado bajo para permitir una correcta visión del complejo del green. El tee de damas está demasiado a la izquierda junto a la carretera. Los búnkers laterales del green son apenas visibles y el bunker detrás del green es invisible y no ofrecen ningún valor estratégico a el green.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°14



Nosotros proponemos elevar el tee hombre de modo que los jugadores tengan una visión correcta del complejo del green. También proponemos mover el tee de damas a la derecha, lo que a las damas también le dará una mejor vista del complejo del green y estar más cerca de la ruta que va hacia el green. Proponemos hacer los green búnkers lateral mucho más visible para aumentar su valor estratégico. Proponemos que se retire la arena fuera del búnker invisible y dejar el búnker como una búnker de pasto.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°14



En la actualidad el tee hombre es demasiado bajo para permitir una correcta visión del complejo del green. El tee de damas está demasiado a la derecha junto a la carretera. Tanto los lateral green búnkers son apenas visibles ofrecer ningún valor estratégico a el green.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 14



Nosotros proponemos elevar el tee hombre de modo que los jugadores tengan una visión correcta de el complejo del green. También proponemos mover los tees damas a la derecha, lo que a las damas le dará una mejor vista del complejo del green y estará más cerca de la ruta que va hacia el green. También proponemos hacer los green búnkers lateral mucho más visible para aumentar su valor estratégico. Proponemos renovar el búnker en la parte de atrás.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°14



Los laterales búnkers del green son apenas visibles no ofrecer ningún valor estratégico a el green.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 14



Proponemos hacer los green bunkers lateral mucho más visible para aumentar su valor estratégico. También proponemos renovar el búnker en la parte de atrás.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°15



En la actualidad el tee de atrás está alineado hacia la parte derecha del fairway en este dog-leg a la izquierda y lo que hace llegar algunas pelotas al fairway del hoyo n°13. El tee hombre y damas están alineadas hacia el fairway del hoyo n°13. El búnker del green no es visible, no ofrecer ningún valor estratégico.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°15



Proponemos a realinear el tee de atrás de modo que quede alineado con el eje del hoyo. También proponemos desplazar los tee hombre y damas de modo que ambas están alineados en el eje del hoyo. También proponemos renovar y extender el green búnker para hacerlo visible y para que aumente su valor estratégico.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE PROYECTO - HOYO N°15



En la actualidad el tee hombre está alineada hacia el fairway del hoyo n°13 en este dog-leg.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE PROYECTO - HOYO N°15



Proponemos desplazar el tee hombre de modo que estén alineados en el eje del hoyo.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE DAMAS PROYECTO - HOYO N° 15



En la actualidad el tee damas está alineada hacia el fairway del hoyo n°13 en este dog-leg.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE DAMAS PROYECTO - HOYO N°15



Proponemos desplazar el tee damas de modo que están alineados en el eje del hoyo.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°15




En la actualidad el búnker del green no es visible, no ofrece ningún valor estratégico.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 15




Proponemos renovar y extender el green búnker para hacerla visible y para aumentar su valor estratégico.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°16



En la actualidad el tee hombre y damas están alineadas a la parte izquierda del fairway. Las ramas inferiores en el bloque de árboles hacia el océano junto a los tees están bloqueando parcialmente la vista al océano y existe una reducción de luz. Los arbustos de la derecha en el área del landing, entre el hoyo n°16 y el hoyo n°13, no dan protección a los jugadores en los tees del hoyo n°13. La densidad del pasto en el rough a la derecha en la zona de landing es pobre y no es suficiente para detener las pelotas que ruedan hacia el hoyo n°13. El green búnker a la izquierda no es visible y por lo tanto no tiene valor estratégico. El green búnker a la derecha no es visible y no detiene las pelotas por lo que ruedan hacia afuera.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°16



Proponemos mover el tee hombre y damas a la izquierda de modo que los tees están más alineados con el eje del hoyo. También estamos proponiendo quitar las ramas inferiores en el bloque de árboles hacia el océano junto a los tees para tener más vista al océano y aumentar la luz de esa área. También proponemos plantar árboles a la derecha en la zona de landing, entre el hoyo n°16 y el hoyo n°13, para dar protección a los jugadores en los tees del hoyo n°13. Proponemos aumentar la densidad del pasto en el rough a la derecha de la zona de landing colocando rociadores para ayudar al césped, para detener las pelotas que ruedan hacia el hoyo n°13. Proponemos hacer el green búnker a la izquierda visible para que tenga algún valor estratégico. También proponemos renovar el green búnker a la derecha para realmente detener las pelotas y que no rueden hacia afuera. Aunque ese búnker es invisible es mejor mantenerlo como un búnker debido a que la pendiente es demasiado peligrosa para ser mantenido como pasto.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°16



En la actualidad el tee hombre y damas están alineadas a la parte izquierda del fairway.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 16



Proponemos mover el tee hombre y damas a la izquierda de modo que los tees están más alineados con el eje del hoyo.

VISTA EXISTENTE DE LOS ARBOLES JUNTO A LOS TEES - HOYO N°16



Las ramas inferiores en el bloque de árboles hacia el océano junto a los tees están bloqueando parcialmente la vista al océano y la reduciendo la luz.

PROPUESTA VISTA DE LOS ARBOLES JUNTO A LOS TEES - HOYO N° 16



Estamos proponiendo quitar las ramas inferiores en el bloque de árboles hacia el océano junto a los tees tener más vista al océano y aumento de la luz.

VISTA EXISTENTE DE LA ZONA DE LANDING - HOYO N°16



Los arbustos de la derecha en el área del landing, entre el hoyo n°16 y el hoyo n°13, no dan protección a los jugadores en los tees del hoyo n°13. La densidad del pasto en el rough a la derecha en la zona de landing es pobre y no es suficiente para detener las pelotas que ruedan hacia el hoyo n°13.

PROPUESTA VISTA DE LA ZONA DE LANDING - HOYO N° 16



Proponemos plantar árboles a la derecha en la zona de landing, entre el hoyo n°16 y el hoyo n°13, para dar protección a los jugadores en los tees del hoyo n°13. También proponemos aumentar la densidad del césped en el rough a la derecha de la zona de landing colocando los rociadores para ayudará la calidad del pasto para detener las pelotas que ruedan hacia el hoyo n°13.

VISTA EXISTENTE DEL GREEN - HOYO N°16



El green búnker a la izquierda no es visible y por lo tanto no tiene valor estratégico. El green búnker a la derecha no es visible y no detiene las pelotas que ruedan para afuera.

PROPUESTA VISTA DEL GREEN - HOYO N° 16



Proponemos para hacer el green búnker a la izquierda visible para que tenga algún valor estratégico. También proponemos renovar el green búnker a la derecha para que se detengan las pelotas rueda hacia afuera. Aunque ese búnker es invisible es mejor mantenerlo como un búnker debido a que la pendiente es demasiado peligrosa para ser mantenido como pasto.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°17



En la actualidad el tee no ofrece realmente una gran vista al océano y a la vista de la playa al fondo. La vegetación a la izquierda está obstruyendo una vista clara del complejo del green. El camino que conduce al hoyo n°18 es muy estrecho y peligroso en su última parte detrás del green n°10. Los búnkers necesitan una renovación.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°17



Proponemos mover el tee más a la derecha lo que permite una vista al océano y a la playa, del fondo. También proponemos eliminar alguna vegetación a la izquierda obtener una mejor vista del complejo del green. Además proponemos renovar los dos búnkers del green. También proponemos renovar el camino del carro que conduce al hoyo n°18 en su última parte atrás del green n°10, haciéndolo menos estrecho y peligroso. Esto debería facilitar el paso de los carros y los equipos de mantenimiento.

VISTA EXISTENTE DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N°17



En la actualidad el tee no ofrece realmente una gran vista al océano y a la playa del fondo. La vegetación a la izquierda está obstruyendo una vista clara del complejo del green. Los búnkers necesitan una renovación.

PROPUESTA VISTA DESDE EL TEE HOMBRE - HOYO N° 17



Proponemos mover el tee más a la derecha para permitir una vista al océano y a la playa, del fondo. También proponemos eliminar alguna vegetación a la izquierda para obtener una mejor vista del complejo del green. Además proponemos renovar los dos búnkers del green.

VISTA EXISTENTE DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°18



En la actualidad ambos green búnkers son apenas visibles y no ofrecen valor estratégico. El futuro del antiguo complejo del green debe ser aclarada y definir su uso.

PROPUESTA VISTA DEL HOYO EN GOOGLE EARTH - HOYO N°18



Proponemos renovar y hacer que ambos búnkers del green sean mucho más visibles, de modo que también tengan valor estratégico. Proponemos situar pequeños lomajes con pequeños arbustos verdes para ocultar la vista de este green desde el fairway. El green se mantiene como green de práctica o chipping green.

VISTA EXISTENTE DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°18



En la actualidad ambos green búnkers son apenas visibles y no ofrecen valor estratégico. El futuro del antiguo complejo del green debe ser aclarado y definir su uso.

PROPUESTA VISTA DESDE EL ZONA DE LANDING HACIA EL GREEN - HOYO N°18



Proponemos renovar y hacer que ambos búnkers del green sean mucho más visibles, de modo que también tenga valor estratégico. Proponemos situar pequeños lomajes con pequeños arbustos verdes para ocultar la vista de este green desde el fairway. El green se mantiene como green de práctica o chipping green.

GENERALIDADES PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA

- A. No mantener las primeras 100 yardas como fairway para un mejor uso del recurso de agua, sólo mantener limpio y despejado.
- B. Cambiar el riego existente de los tees de partida por pequeños riegos localizados en cada tee de partida. Esto permitirá liberar 3 personas de mantenimiento por 3 o 4 días que hoy riegan a mano. Ellos dispondrán de ese tiempo en otras faenas de la cancha. Esto también permite utilizar en mejor forma el agua.
- C. Recomendamos no cortar el borde de los tees de salida como fairway sino hacerle un corte cuando sea necesario. Esto ayudará en alinear los tees de partida y el pasto mantiene mejor la humedad.
- D. Reforestación en la cancha es especialmente importante y debe hacerse por bloques. Se recomienda usar especiales de la localidad, otros con los pinos ya existentes en la cancha y eliminar los eucaliptos lentamente de la cancha.
- E. Hacer crecer los greens existentes, sólo donde el terreno lo permite a través del corte. Esto es un proceso paulatino. Permite agrandar un poco los greens que son pequeños.
- F. Proponemos que el greens tenga un anillo perimetral del ancho de la lomera. Esto hace una transición entre el corte de fairway y el greens dejando al jugador con una mejor posibilidad de jugar el putt considerando que ha tenido un buen tiro.
- G. Remover flores de la cancha excepto en el hoyo n°4, dejando las flores alrededor del Club House bien tenidas. Esto alivia a los trabajadores de la cancha para faenas propias del mantenimiento. Normalmente los manchones de flores en la cancha están mal tenidos y pueden generar problemas de reglas.
- H. Se sugiere colocar algunos bancos, basureros, letreros, etc. Moviliario de canchas de golf.
- I. Hacer un estudio de la filtración de agua de la laguna y tener claro el volumen de agua para un buen mantenimiento de la cancha.
- J. Se recogerán ideas para facilitar el juego de golf de los handicaps más altos.